
RAPIDO

design GI-RA




antoniolupi

MADE IN ITALY



Rapido2: Fijación a pared



Rapido2: Conexión magnética entre escobilla y soporte a pared.

MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE
Se aconseja utilizar un paño húmedo o comunes detergentes neutros.

Los aceros inox (o aceros inoxidables) son aleaciones a base de hierro y carbono que unen las propiedades mecánicas del acero a las del carbono. La característica resistencia a la corrosión es debida a una sutil película de óxido que se forma en su superficie. Esta película forma una capa de protección frente a los factores atmosféricos.
No es correcta la creencia de que el acero inoxidable sea indestructible y no se oxida, el acero inoxidable puede estropearse notablemente si no se trata de forma adecuada. Su resistencia y duración están fortemente vinculadas a su correcto uso y mantenimiento y al uso de productos y materiales de limpieza adecuados para conservar sus características originales. Pueden aparecer manchas irregulares de óxido, residuos calcáreos y corrosión sobre las superficies si éstas no se limpian regularmente con productos adecuados.

CAUSAS PRINCIPALES DE OXIDACIÓN
Residuos férricos depositados sobre las superficies húmedas (no secadas) contenidos en los cercos de agua de los productos de limpieza (esponjas, estropajos, etc.).
Residuos calcáreos: contribuyen a debilitar el acero en los puntos o superficies donde se acumulan.
Incrustaciones que pueden acumularse en las zonas menos accesibles. Detergentes a base de cloro o amoniaco no aclarados debidamente. Sales no disueltas en caliente o residuos secos por evaporación de líquidos.

ATENCIÓN
El incumplimiento de las precauciones indicadas implica la pérdida de garantía.

PRECAUCIONES
Es importante saber que el uso de estropajos metálicos o similares para eliminar residuos sólidos, puede dejar un residuo de partículas microscópicas que se desprenden y permanecen depositadas en la superficie, provocando por contacto un rápido proceso de corrosión irreversible o de difícil solución si no se interviene rápidamente (una partícula ferrítica en ambiente húmedo puede provocar en pocas horas un importante principio de corrosión).
Para evitar residuos calcáreos e incrustaciones, aconsejamos limpiar el producto con una solución de agua tibia y vinagre o con detergente líquido diluido en agua. Secar con un paño suave.
Deben evitarse totalmente los detergentes a base de cloro como la lejía o sus derivados comerciales, porque pueden efectos corrosivos si no son aclarados abundantemente con rapidez.
El contacto o los simples vapores emanados por productos ácidos (acido clorhídrico) o alcalinos (lejías/ hipoclorito de sodio) o amoniaco, usados directamente o contenidos en los detergentes para la limpieza e higienización de pavimentos, azulejos y superficies lavables, pueden tener un efecto corrosivo / oxidante
sobre el acero inox.
No dejar estropajos, esponjas o similares, empapados de detergentes habituales a base de cloro o amoniaco sin aclarar y neutralizar correctamente los residuos con un detergente neutro.
Enjuagar bien y secar cuidadosamente las superficies.

TOXICIDAD
Este producto no resulta ser tóxico ni dañino para las personas, los animales o el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE
Una vez fuera de servicio, no dispersar los restos del producto en el medio ambiente. Desecharlo según las normas locales de eliminación de residuos.

antoniolupi

73
VIA MAZZINI
75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it